

Ćwiczenie 2: Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia

ZADANIE DODATKOWE

Dla przedmiotu na rysunku opracuj program frezowania z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia. Zwróć uwagę na chropowatość powierzchni. Skorzystaj z funkcji dodatkowego odsunięcia narzędzia (obróbka wykańczająca). Narzędzia dobierz na podstawie dostępnego katalogu.

